

---


Онлайн-шаги по обновлению прошивки V3.6

Шаг 1. Установите драйвер виртуального последовательного порта USB (системы win8 или выше, установка драйвера не требуется)



Шаг 2. Откройте файл выпуска и нажми  upgrade\_tool



Нажмите «select pkg», чтобы выбрать прог  h-upgrade.pkg file, Scan QR код (или установите USB Virtual Com в руководстве пользователя) покажет номер порта Com, затем нажмите «Пуск» для обновления

Шаг 3: После успешного обновления отсканируйте этот код, чтобы вернуться к заводским настройкам USB-KBW по умолчанию.

