

Установка и запуск внешней обработки для весов Aclas в 1С версии 8.

Установка внешней обработки производится путем записи файла «**ВнешняяОбработкаВесовAclas.1С.8.epf**» в корневой каталог базы 1С. Запуск обработки производится через меню **файл – открыть**. В открывшемся проводнике нужно выбрать файл обработки и нажать кнопку «**Открыть**».

В списке весов добавляем IP адреса весов. При необходимости сохраняем настройки обработки с помощью «**Действия**» – «**Сохранить значения**».

Установка и запуск встроенной обработки для весов Aclas в 1С версии 8.

1. Открыть форму Подключение и настройка торгового оборудования (Сервис - торговое оборудование).
2. Загрузить обработку обслуживания весов Аклас (Обработки обслуживания - Загрузить все обработки обслуживания из каталога, указать каталог с обработкой «**ВстроеннаяОбработкаВесовAclas.1С.8.epf**»)
3. На закладке "Электронные весы в режиме Offline" добавить новые весы.
4. С помощью "..." заходим в Справочник Торговое оборудование, нажимаем "Создать из списка", выбираем из Электронные весы в режиме Offline - Аклас, во вновь созданном элементе справочника при необходимости исправляем наименование весов на "Весы в зале №3" или "Фасовка №4"
5. С помощью Кнопки "Параметры" задаем IP адрес, и параметры товаров по умолчанию.
6. Повторяем пункты 3, 4, 5 для следующих весов, при возникновении предупреждения Что с такими параметрами весы существуют, нажимаем «Нет», и исправляем наименование весов.

Техническая поддержка

Пользователи, приобретшие программное обеспечение для весов Aclas имеют право на техническую поддержку специалистов «Скат Электроникс».

Для получения технической поддержки можно обращаться:

по телефону: +7 (495) 661-6082

в сети интернет: <http://www.skel.ru/>

В случае обнаружения ошибок или недостатков, просьба сообщать о них техническим специалистам «Скат Электроникс».