


1. Распаковать все части



2. Вытащить пластиковую крышку стойки



3. Продеть кабели через отверстие внизу стойки



4. Закрепить стойку



5. Продеть кабели панели в отверстие



6. Закрепить сенсорную панель



7. Подсоединить кабели по треугольникам.



8. Вставить пластиковую заднюю крышку стойки




9. Вставить верхнюю крышку стойки




10. Отрегулировать угол наклона дисплея



11. Установить весовой поддон



Правильно установленный поддон



Неправильно установленный поддон